



## HeartStart XL

Laitteen opastetun käytön asetusten muutos vastaamaan Guidelines 2005 suosituksia tapahtuu ohjelmistopäivityksellä. HeartStart XL ohjelmistopäivitys suoritetaan Laerdal Oy:n huollon toimesta.

Yksinkertaisin tapa lähettää HeartStart XL laite huoltoon on täyttää oheinen huollon yhteydenottokortti sekä katsoa siitä pakkaus- ja kuljetusohjeet. Laitteelle suoritetaan normaali ylläpitohuolto, akku testataan sekä ohjelmistoversio päivitetään. Edellä kuvatun huollon veloitus on 290e (alv 0 %) + rahti.

**Sairaala asiakkaat** voivat pyytää omaa lääkintälaittehuoltoaan suorittamaan ohjelmistopäivityksen. Pyytää lääkitälaittehuoltoanne olemana yhteydessä asiakaspalveluumme. [asiakaspalvelu@laerdal.no](mailto:asiakaspalvelu@laerdal.no) tai 09- 612 99 80/asiakaspalvelu.

Viimeisin julkaistu softaversio on: A02.20

Keskeisin muutos aikaisempiin softaversioihin on opastetun toimintatilan G2005 yhteensopivuus.

Tämä ohje päivitetty 14.4.2008. Versio 2.0  
Muutokset edelliseen versioon:

- Hintatieto